

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Кокина А.И.»

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия)

от 26 01 2022

день, месяц, год

Осмотр начат 15 ч 35 мин

Осмотр окончен 16 ч 00 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:  
выездное обследование

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях<sup>1</sup> (при наличии):  
бесхозяйный объект

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Снопа, д. 38 являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом Кокина А.И.», 1926-1927 годов постройки, представляет собой дом «брусом» - в плане вытянутый прямоугольник, сформированный путем пристройки к задней стене жилой части, поставленной на высокий подклет, крытого двухэтажного хозяйственного блока, состоящего из скотного двора с хлевами и расположенного над ними сарая.

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

<sup>1</sup> К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;  
основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

установлено следующее:

фундамент: вследствие большого снежного покрова определить конструктив фундамента не представилось возможным.

Отмостка: отсутствует.

Цоколь: деревянный, значительно поражен гнилью, частично разрушен.

Наружные стены: основная часть и хозяйственная постройка – из сруба «в обло» (с остатком). В основной части остатки обшиты доской. В результате отсутствия гидроизоляции происходит активное биоповреждение окладных и иных нижних венцов несущих стен сруба (образование коррозионной гнили), приводящее к потере большей части сечения сруба.

Наблюдаются значительные отклонения стен от вертикали, выпучивание отдельных сжатых элементов; деформации, возникшие вследствие гниения и плесени, прогибов и сдвигов в местах соединения; имеются поперечные и продольные трещины, разрывы на участках ослабленного сечения, изменение цвета (побурение) древесины.

Взвоз: отсутствует.

Крыша: двускатная деревянная (тесовая), стык кровли прикрыт охлупнем (конек).

Слеги (горизонтально положенные бревна, поверх которых уложен тес) в неудовлетворительном состоянии. Тесовая кровля имеет значительные повреждения, частично отсутствует.

Частично сохранены курицы, на которые уложен деревянный водосток. Большая часть куриц имеет биоповреждения и разрушения вследствие сильного увлажнения. Водосток утрачен.

Причелина (доска, закрывающая торцы слег): отсутствует.

Покрытие кровли: асбестоцементные листы, покрывающие не всю площадь. Состояние – неудовлетворительное.

Окна: деревянные рамы, остекление отсутствует. Имеются основные «красные» - относительно большие по размеру и «волоковые» - малые окна. Проемы защита доской.

Наличники – отсутствуют. Имеется лишь верхняя часть декоративного убранства.

Печные трубы: керамический кирпич, имеющий значительные повреждения и разрушения.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии, требуется выполнить консервационные или ремонтно-реставрационные работы памятника.

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):  
отсутствует

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра,  
специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:  
Canon PowerShot SX40 HS

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:  
фотографические снимки объекта

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами  
(при наличии): отсутствуют

Замечания к протоколу (при наличии):  
отсутствуют

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание,  
либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность

Ведущий консультант комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность

подпись

С.М. Сахарова

инициалы, фамилия

подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

26.01.2022

Приложение к протоколу  
осмотра объекта культурного  
наследия «Дом Кокина А.И.»  
от 26.01.2022



