

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Коткина Ш.Г.»

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия)

от

29	01	2022
----	----	------

день, месяц, год

Осмотр начат 12 ч 00 мин

Осмотр окончен 12 ч 40 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:
выездное обследование

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях¹ (при наличии):
бесхозный объект

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Нижняя Мгла, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом Коткина Ш.Г.» (1914 г.). Частично утрачен. Представлял собой избу-пятистенку с мостом, двухэтажной стайей и хоздвором. В плане – прямоугольный.

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

установлено следующее:

фундамент: вследствие большого снежного покрова определить конструктив фундамента не представилось возможным.

¹ К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;

основой государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

Отмостка: отсутствует.

Наружные стены: Восточная и южная стена здания утрачены. Пятистенка с мостом и стая рублены из бревен, диаметром 28-30 см «в обло». Чело избы укреплено простенками врубленными «в лапу».

Крыша: утрачена.

Кровля: утрачена.

Окна: деревянные рамы, остекление отсутствует. В большей части утрачены

Наличники – отсутствуют.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в аварийном, руинированном состоянии, требуется выполнить консервационные или ремонтно-реставрационные работы памятника.

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):
отсутствует

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра, специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:
Canon PowerShot SX40 HS

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:
фотографические снимки объекта

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют


Замечания к протоколу (при наличии):
отсутствуют

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа
--

должность



--

подпись

С.М. Сахарова

инициалы, фамилия

Ведущий консультант комитета охраны
объектов культурного наследия
Департамента внутреннего контроля и
надзора Ненецкого автономного округа
должность



подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

29.01.2022

Приложение к протоколу
осмотра объекта культурного
наследия «Дом Коткина Ш.Г.»
от 29.01.2022

