

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Таратина»

---

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия))

от 

27	01	2022
----	----	------

день, месяц, год

Осмотр начат 11 ч 00 мин

Осмотр окончен 11 ч 20 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:  
выездное обследование

---

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях<sup>1</sup> (при наличии):  
бесхозный объект

---

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Таратинское, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом Таратина», 1870-х годов постройки, представляет собой дом «брусом» - в плане вытянутый прямоугольник, сформированный путем пристройки к задней стене жилой части, поставленной на высокий подклет, крытого двухэтажного хозяйственного блока, состоящего из скотного двора с хлевами и расположенного над ними сарая.

---

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

---

<sup>1</sup> К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;

основой государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

установлено следующее:

фундамент: вследствие большого снежного покрова определить конструктив фундамента не представилось возможным.

Отмостка: отсутствует.

Цоколь: отсутствует.

Наружные стены: основная часть и хозяйственная постройка – из сруба «в обло» (с остатком). Стены частично обрушены. В результате отсутствия гидроизоляции происходит активное биоповреждение окладных и иных нижних венцов несущих стен сруба (образование коррозионной гнили), приводящее к потере большей части сечения сруба.

Наблюдаются значительные отклонения стен от вертикали, выпучивание отдельных сжатых элементов; деформации, возникшие вследствие гниения и плесени, прогибов и сдвигов в местах соединения; имеются поперечные и продольные трещины, разрывы на участках ослабленного сечения, изменение цвета (побурение) древесины.

Взвоз: отсутствует.

Крыша: отсутствует

Окна: деревянные рамы. Остекление на окнах отсутствует.

Наличники – отсутствуют. Имеется лишь частично сохраненная верхняя часть декоративного убранства.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в аварийном состоянии, требуется выполнить консервационные или ремонтно-реставрационные работы памятника.

---

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):  
отсутствует

---

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра, специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:  
Canon PowerShot SX40 HS

---

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:  
фотографические снимки объекта

---

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют


Замечания к протоколу (при наличии):  
отсутствуют

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание,  
либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента  
внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших  
осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов  
культурного наследия Департамента  
внутреннего контроля и надзора  
Ненецкого автономного округа

должность



подпись

С.М. Сахарова

инициалы, фамилия

Ведущий консультант комитета охраны  
объектов культурного наследия  
Департамента внутреннего контроля и  
надзора Ненецкого автономного округа

должность



подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

27.01.2022

Приложение к протоколу  
осмотра объекта культурного  
наследия регионального  
значения «Дом Таратина»  
от 27.01.2022

