

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Таратина И.П.»

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия))

от

27	01	2022
----	----	------

день, месяц, год

Осмотр начат 12 ч 50 мин

Осмотр окончен 13 ч 20 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:
выездное обследование

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях¹ (при наличии):
бесхозный объект

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Верхняя Пёша, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом Таратина И.П.», конец 19 – начало 20 века, представляет собой одноэтажный бревенчатый дом, в плане прямоугольной формы.

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

установлено следующее:

фундамент: вследствие большого снежного покрова определить конструктив фундамента не представилось возможным.

¹ К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;

основой государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

Отмостка: отсутствует.

Цоколь: отсутствует.

Наружные стены: из сруба «в обло» (с остатком). В результате отсутствия гидроизоляции происходит активное биоповреждение окладных и иных нижних венцов несущих стен сруба (образование коррозионной гнили), приводящее к потере большей части сечения сруба. Имеется небольшая пристройка задней части фасада, где устроен вход в здание.

Наблюдаются незначительные отклонения стен от вертикали, изменение цвета (побурение) древесины.

На главном фасаде здания частично сохранены элементы открытого балкона, конструктивно не связанного с крышей дома.

Крыша: двускатная деревянная.

Слеги (горизонтально положенные бревна, поверх которых уложен тес) в удовлетворительном состоянии. Кровля имеет незначительные повреждения.

Курицы: отсутствуют

Водосток: отсутствует.

Причелина (доска, закрывающая торцы слег): отсутствует

Покрытие кровли: асбестоцементные листы. Состояние – удовлетворительное. Окна: деревянные рамы с двойным остеклением.

Наличники: отсутствуют.

Печные трубы: керамический кирпич, имеющий значительные повреждения и разрушения.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в удовлетворительном состоянии.

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):
отсутствует

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра, специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:
Canon PowerShot SX40 HS

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:
фотографические снимки объекта

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют

Замечания к протоколу (при наличии):


отсутствуют

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание,
либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность




подпись

С.М. Сахарова

инициалы, фамилия

Ведущий консультант комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность



подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

27.01.2022

Приложение к протоколу осмотра
объекта культурного наследия
«Дом Таратина И.П.»
от 27.01.2022

