

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения  
«Часовня Михаила Архангела»

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия)

от 

29	01	2022
----	----	------

день, месяц, год

Осмотр начат 13 ч 00 мин

Осмотр окончен 13 ч 30 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:  
выездное обследование

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях<sup>1</sup> (при наличии):  
бесхозный объект

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Нижняя Мгла, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Часовня Михаила Архангела» (середина 19 в.). Часовня представляет собой прямоугольную в плане клеть – пятистенку, вытянутую с запада на восток. Размеры в плане 3,4х4,6 м. Поперечная стена с дверью делит часовню на квадратное в плане основное помещение – молельню, имеющую по окну на южной и северной стенах, и небольшой, без окон притвор.

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

<sup>1</sup> К таким сведениям относятся:  
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;  
основой государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;  
адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);  
для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

установлено следующее:

Фундамент: вследствие большого снежного покрова определить конструктив фундамента не представилось возможным.

Отмостка: отсутствует.

Наружные стены: рублены «в обло» из бревен, диаметром 22 см Частично утрачены.

Крыша: утрачена.

Кровля: утрачена.

Перекрытия: чердачное перекрытие плоское, из гладко отесанных плах по балке –матице.

Окна и двери: косячатые колоды в оконных и дверных проемах.

Наличники – отсутствуют.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в аварийном, руинированном состоянии, требуется выполнить консервационные или ремонтно-реставрационные работы памятника.

---

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):  
отсутствует

---

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра,  
специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:  
Canon PowerShot SX40 HS

---

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:  
фотографические снимки объекта

---

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют

Замечания к протоколу (при наличии):  
отсутствуют

---

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание,  
либо указание на их отсутствие)


Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов  
культурного наследия Департамента  
внутреннего контроля и надзора  
Ненецкого автономного округа

должность

Ведущий консультант комитета охраны  
объектов культурного наследия  
Департамента внутреннего контроля и  
надзора Ненецкого автономного округа

должность



подпись

С.М. Сахарова

инициалы, фамилия



подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

29.01.2022

Приложение к протоколу  
осмотра объекта культурного  
наследия «Часовня Михаила  
Архангела» от 29.01.2022



