

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Сумарокова»

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия)

от 

13	10	2022
----	----	------

  
день, месяц, год

Осмотр начат 13 ч 00 мин

Осмотр окончен 13 ч 30 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:  
выездное обследование

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях<sup>1</sup> (при наличии):  
ГБУК «Музейное объединение Ненецкого автономного округа»

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Устье, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом Сумарокова», 70-е гг., XIX в. Двухэтажный деревянный дом. Прямоугольный в плане. Переднюю южную часть плана занимает двухэтажная крестовая изба. На фасад в обоих этажах выходят два жилых, связанных между собой, помещения с окнами на передней и боковых стенах. В нижнем этаже к ним примыкают по продольной оси: слева – сени, справа – кладовая; в верхнем этаже над сенями нижнего этажа верхние холодные сени, а над кладовой – жилая комната. В южной части высокого чердака выполнен сруб светелки.

<sup>1</sup> К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;

основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

Северную часть пала занимает стая. Верхний этаж – поветь с окнами и широкими воротами на северном фасаде. Нижний этаж стаи – скотный двор с воротами на северной стене.

Сруб двухэтажной избы, прируб стаи и высокое закрытое крыльцо у западного фасада образуют композицию примыкающих друг к другу разновеликих объемов под самостоятельными кровлями.

---

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

установлено следующее:

**фундамент:** при визуальном осмотре (без взаимодействия с контролируемым лицом) определить конструктив фундамента не представилось возможным.

**Отмостка:** отсутствует.

**Цоколь:** цоколь обшил горизонтально досками, значительных искривлений горизонтальной и вертикальной линии цоколя не обнаружено. Отлив по верху цоколя также выполнен из досок. Стыки примыканий отлива (сливной доски) по верху цоколя негерметичны и в силу своего состояния не выполняют данной функции, что приводит к намоканию конструктивных элементов здания. Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах цоколя. Состояние цоколя ограниченно – работоспособное.

**Наружные стены:** стены жилой избы рублены из бревен сосны, диаметр (в среднем) 25 см в «обло», чело укреплено врубленными «в лапу» простенками, служащими боковыми стенками чердачной светелки. Устройство стен стаи: скотный двор(нижний ярус) – самостоятельный сруб «в обло», конструктивно не связанный с поветью (рубленой «в лапу»), задние углы повети опираются на мощные столбы из бревен. Деформаций не обнаружено, состояние стен удовлетворительное.

**Обшивка:** фасады избы обшиты тесом и декорированы плоскими фигурными пиластрами (в местах выпусков бревен стен). Наблюдается деформация наружной облицовки. В целом, состояние удовлетворительное.

**Наличники:** профилированные наличники оконных и дверных проемов, состояние удовлетворительное.

**Карниз:** сильно выступающий многообломный карниз, на свесах наблюдается поражение древесины (плесень, грибок). В целом, состояние удовлетворительное.

**Крыльцо:** здание имеет два крыльца. Центральное крыльцо закрытое: конструкция из вертикальных стоек, обшитых тесом. Ступени открытой части крыльца из бруса, обшитого доской, ступени установлены на стойках. Второе открытые четырехступенчатое крыльцо с площадкой, ступени из доски на лежках.

На обоих крыльцах на ступенях наблюдается поражение древесины (плесень, грибок). В целом, состояние удовлетворительное.

**Двери:** наружные двери с косящатыми колодами, полотна - плотничной работы с коваными жиковинами. Состояние обоих удовлетворительное.

**Крыша:** крыша двухскатная, у стаи фронтоны вертикально защищены досками. В жилой избе-брюсе. Состояние удовлетворительное.

**Обрешетка:** обрешетка сплошная из досок. Состояние удовлетворительное.

**Кровля:** покрытие из теса в два слоя с охлупнем. Чело обрамлено гладкими причелинами. «Небо» большого выноса, подшито тесом. На свесах наблюдается поражение древесины (плесень, грибок). Состояние удовлетворительное.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в удовлетворительном состоянии, требуется завершить ремонтно-реставрационные работы памятника.

---

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии): отсутствует

---

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра, специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:  
смартфон Apple iPhone 12 Pro

---

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:  
фотографические снимки объекта

---

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют

Замечания к протоколу (при наличии):  
отсутствуют

---

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

должность

подпись

C.M. Сахарова
---------------

инициалы, фамилия

Главный консультант комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

должность

подпись

Л.А. Сядей
------------

инициалы, фамилия

13.10.2022
------------

Приложение к протоколу осмотра  
объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Дом Сумарокова»  
от 13.10.2022



