

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения
«Здание церкви»

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия)

от

21	06	2023
----	----	------

день, месяц, год

Осмотр начат 12 ч 30 мин

Осмотр окончен 13 ч 00 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:
выездное обследование

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях¹ (при наличии):
ГБУК «Музейное объединение Ненецкого автономного округа»

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, д. Устье, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание церкви», 1837 г. Деревянное одноэтажное здание, представляет собой вытянутый по оси «запад – восток» прямоугольный объем с пятигранной апсидой.

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

установлено следующее:

¹ К таким сведениям относятся:
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;
основой государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);
для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

фундамент: полностью находятся в земле, при визуальном осмотре наблюдается неравномерная осадка здания. Состояние фундамента неудовлетворительное.

Отмостка: отсутствует.

Цоколь: не выделен, окладной венец находится в земле.

Наружные стены: рублены из бревен сосны и лиственницы в «обло». Снаружи бревна растрескались вдоль волокон, наблюдается выпучивание отдельных участков стен, нижние и верхние венцы поражены гнилью. В целом состояние стен аварийное.

Обшивка: отсутствует.

Наличники: почти полностью утрачены.

Крыша: крыша двухскатная с фронтонами, фронтоны вертикально защиты досками, слуховые окна устроены во фронтонах. Состояние крыши аварийное.

Стропила: при реализации мероприятия (без взаимодействия с контролируемым лицом) обследование стропильной системы не производилось.

Обрешетка: обрешетка разряженная из досок, состояние неудовлетворительное.

Кровля: кровля шиферная, разрушается. Асбестоцементные листы покрывают не всю площадь. Над апсидой кровля железная, листы железа корродированы насквозь, состояние кровли аварийное

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в аварийном состоянии, требуется выполнить консервационные или ремонтно-реставрационные работы памятника.

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):
отсутствует

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра, специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:
смартфон Apple iPhone 12 Pro

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:
фотографические снимки объекта

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют


Замечания к протоколу (при наличии):
отсутствуют

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность



подпись

С.М. Сахарова

инициалы, фамилия

Главный консультант комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность



подпись

Л.А. Сядей

инициалы, фамилия

21.06.2023

Приложение к протоколу осмотра
объекта культурного наследия
регионального значения
«Здание церкви»
от 21.06.2023

